А К Т

осмотра земельного участка, расположенного в Северном промрайоне в г. Сыктывкаре Республики Коми Российской Федерации

от 19 июня 2026 года г. Сыктывкар

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Гирева С.В. – ведущего инспектора отдела генерального плана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар»,

Юдина Ю.В. – ведущего инспектора отдела генерального плана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар»

произвели осмотр земельного участка, расположенного в Северном промрайоне в г. Сыктывкаре Республики Коми Российской Федерации.

В результате визуального осмотра установлено, что на земельном участке отсутствуют постройки. Участок использовался для отвала древесных отходов. Участок не ограждён. Рельеф земельного участка сложный (наблюдается перепад высот, болотистая местность, канавы). На части участка произрастают лиственные деревья (лес).

По сведениям государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми в границах земельного участка расположены инженерные коммуникации: сети водоснабжения, линии электропередачи 0,4 кВ. Вдоль юго-западной границы земельного участка расположены резервуары.

В связи с отсутствием возможности определения координат на местности, сделать более точное описание земельного участка не представляется возможным.

Доступ к земельному участку возможен с земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201002:7 (вид использования – «автодорога на площадку для отвала лигнина»), на котором установлен шлагбаум. Далее по земельному участку с кадастровым номером 11:05:0201002:97.

Земельный участок стоит на государственном кадастровом учете с кадастровым номером 11:05:0201002:3.

Фотографии прилагаются.

Члены Комиссии: _____ С.В. Гирева

_____ Ю.В. Юдина



























